



SERVICE INFO – INA 0141



Sträckarenhet 534 0075 20

Optiska skillnader

Tillverkare:	Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo
Modeller:	
Citroën:	Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5
Ford:	B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Mazda:	2, 3
Mini:	Cooper, One
Peugeot:	107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner
Suzuki:	SX4
Toyota:	Aygo
Volvo:	C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Motorer:	
Citroën/Peugeot:	1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford:	1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda:	1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo:	1.6 D
Suzuki:	1.6 DDIS
Toyota:	1.4 HDI

Best. nr.:	529 0036 10
	529 0061 10
	529 0062 10
	529 0065 10
	529 0066 10
	534 0075 20




Bild 1: Tidigare utförande



Bild 2: Nytt utförande

På grund av konstant vidareutveckling hos våra produkter har generatorfrinav med best.nr. 534 0075 20 modifierats.

Denna serviceinformation beskriver utseendemässiga skillnader hos det gamla (bild 1) och nya (bild 2) utförandet.

Under en övergångsfas kan båda utförandena lagerföras.

Båda utförandena skiljer sig endast utseendemässigt åt, uppfyller de tekniska specifikationerna och kan därför användas utan begränsningar.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0141