



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Tensor de correia auxiliar 534 0101 20

Maior esforço ao rodar o tensor

Fabricantes: Alfa, Fiat, Lancia

Modelos:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Motores: 1.9 D

N.º de artigo: 534 0101 20

Consulte a atribuição atual nos catálogos



Fig. 2: Tensor de correia auxiliar 534 0101 20 - Nova versão

A Schaeffler Automotive Aftermarket oferece um novo tensor de correia auxiliar (fig. 2) para os veículos indicados. Visualmente é parecida à versão antiga (fig. 1).

A nova versão do tensor possui uma mola com maior tensão, o que significa que para a montagem da correia auxiliar é necessário um maior esforço no sentido contrário à tensão. Tecnicamente não afeta a tensão da correia auxiliar



Fig. 1: Braço tensor 534 0101 20 - Versión antigua

Para montar o novo tensor, deve ser utilizado o parafuso fornecido.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

