



SERVICE INFO – INA 0160



Laturin vapaapyörä 535 0303 10

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat:	Toyota
Mallit:	Auris, Corolla, Yaris
Moottorit:	1.4 Diesel
Tuotenumero	535 0303 10
OE Nrot:	27415-33100

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva: Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0303 10

Denso-latureissa käytetään edellä esitetyissä ajoneuvoissa kahta eri laturin vapaapyörämallia.

Kuvassa näkyvät laturin vapaapyörän 535 0303 10 sarjatuotantomalli (vasemmalla) ja jälkimarkkinamalli (oikealla).

Laturin vapaapyörät poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, molemmat mallit täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Laturin vapaapyörän irrotusta ja asennusta varten tarvitaan erikoistyökalu (esim. SAAM tilausnumero 400 0444 10).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

INA 0160