# **Fact Sheet**

## INA Engine KIT 427 1002 40

### Relevante Fahrzeuge

Hersteller: FORD, VOLVO

Fahrzeug: FOCUS II, KUGA, MONDEO IV, S-MAX, C30, S40 II, S60 II,

\$80 II, V40, V50, V60, V70 III, XC60 XC70 II

Motor: 2,5l 5 Zyl.


Fuhrpark: 0,4 Millionen weltweit




Zahnriemen, Spannrolle, Umlenkrolle, Wasserpumpe inkl. Dichtung, Nockenwellenversteller, Steuerventile, alle relevanten Dichtungen, Schrauben & Zubehör

# SCHAEFFLER STATE OF THE STATE OF THE SCHAEFFLER STATE


# Technische Zusammenhänge




Aufgrund von Verschmutzungen und Abrieb setzen sich die Filter der Steuerventile zu. Dadurch werden die Nockenwellenversteller nur noch unzureichend mit Motoröl versorgt und irreparabel beschädigt. Diese Beschädigung macht sich durch eine deutliche Geräuschentwicklung und/oder Ölaustritt bemerkbar.



Für den Austausch der defekten Nockenwellenversteller muss der Zahnriemen ausgebaut werden. Da dieser einem Wechselintervall unterliegt, ist es aus wirtschaftlicher Sicht meist sinnvoll den kompletten Zahnriementrieb samt Spannund Umlenkrollen sowie der Wasserpumpe ebenfalls zu ersetzen. Bei Ölaustritt ist der Zahnriementrieb zwingend zu ersetzen!



Alle relevanten Komponenten (inkl. Schrauben und Dichtungen) sind im INA Engine KIT enthalten und sollten unbedingt für die Reparatur verwendet werden.



Um einen einwandfreien Betrieb der neuen Nockenwellenversteller zu gewährleisten, müssen die im INA Engine KIT enthaltenen Steuerventile verwendet werden.

