



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Kit cadena de distribución 559 1780 30 / 559 1780 31

Diferentes piñones de cigüeñal

Fabricantes: Fiat, Mercedes-Benz, Nissan, Opel/Vauxhall, Renault

Modelos:

Fiat: Talento
Mercedes-Benz: C-Class, Marco Polo Camper, Vito
Nissan: NV300, Qashqai I & II, X-Trail III
Opel/Vauxhall: Vivaro B
Renault: Espace, Fluence, Kadjar, Koleos II, Megane III, Megane IV, Scenic III, Scenic IV, Talisman, Traffic III

Motores: Motores de la generación R9M

Referencia: 559 1780 30
559 1780 31




Figura 1: El piñón de cigüeñal 554 0996 10 de 33 mm de longitud (a la izquierda) forma parte del kit de cadena de distribución 559 1780 30. El piñón de cigüeñal 554 0101 10 de 38 mm de longitud (a la derecha) forma parte del kit de cadena de distribución 559 1780 31.

Consulte nuestro catálogo online para obtener información actualizada sobre las aplicaciones de estas referencias

Para los modelos mencionados anteriormente, se pueden utilizar los kits de cadena de distribución con referencia 559 1780 30 o 559 1780 31. Sin embargo, los fabricantes de los vehículos no tienen una asignación clara con respecto al año del modelo o el número del motor.

El contenido de los dos es casi idéntico. La única diferencia reside en el piñón de cigüeñal, que está disponible en dos tamaños diferentes:

- El Kit cadena de distribución **559 1780 30** contiene el piñón de cigüeñal **554 0996 10**, que tiene una longitud de **33 mm**.
- El Kit cadena de distribución **559 1780 31** contiene el piñón de cigüeñal **554 0101 10**, cuya longitud es de **38 mm**.



Figura 2: Contenido de los Kits cadena de distribución 559 1780 30 o 559 1780 31. La única diferencia reside en el piñón de cigüeñal.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

En la práctica, esto significa que, antes de la reparación, se debe inspeccionar el piñón de cigüeñal instalado en el vehículo y medir su longitud. Esta es la única forma de seleccionar el Kit cadena de distribución adecuado o el piñón de cigüeñal correcto.

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Spain, S.L.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
 www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT