


**ALTERNATEUR CLIO 1.0I /1**


Intercambio estándar

Código de casco : 07

FADAAL



3599771205044


**DATOS TÉCNICOS**

Corriente de carga alternador [A]	<b>75 A</b>
Fiche	<b>PLUG651</b>
Poleas	<b>con polea para correa poli V</b>
Info complémentaire	<b>con regulador incorporado</b>
Número de canales	<b>3</b>
Pinza	<b>M8 B+</b>
Tensión [V]	<b>12 V</b>

**FOTOS**


Antes de la instalación, compare la pieza recibida con la original para asegurarse de que se haya seleccionado la correcta y pueda instalarse en el vehículo. Si no sigue esta instrucción o las instrucciones de instalación, se anulará la garantía.

<b>DACIA</b>		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.2 16V	75 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.2 16V LPG	75 ch	02.2006 >
LOGAN (2012-) (M0) - 1.2	73 ch	05.2015 >
	75 ch	10.2012 >
LOGAN (2012-) (M0) - 1.2 LPG	75 ch	10.2012 >
LOGAN (2013-) MCV - 1.2 LPG	72 ch	02.2013 >
LOGAN (2013-) MCV - 1.2	73 ch	05.2015 >
	75 ch	02.2013 >
LOGAN (2013-) MCV - 1.2 LPG	75 ch	02.2013 >
LOGAN (2012-) (M0) - 1.0 SCe 75	73 ch	01.2017 >
SANDERO (08-12) - 1.2 16V	75 ch	11.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.2 16V LPG	75 ch	11.2008 >
SANDERO (2013-) - 1.2	73 ch	05.2015 >
	75 ch	<b>01.2013 &gt;</b>
SANDERO (2013-) - 1.2 LPG	75 ch	10.2012 >

<b>NISSAN</b>		
KUBISTAR Fourgon (X76) - 1.2	60 ch	08.2003 >
KUBISTAR Fourgon (X76) - 1.2 16V	75 ch	04.2006 >
KUBISTAR Fourgon (X76) - 1.4	75 ch	08.2003 > 10.2009

<b>PROTON</b>		
SAVVY - 1.2	75 ch	10.2005 > 12.2012

<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2	58 ch	09.1998 > 02.2010
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2 LPG	58 ch	09.1998 > 06.2009
	60 ch	03.1999 > 05.2001
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2 16V	75 ch	06.2001 > 08.2016
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 2.0 16V Sport	179 ch	01.2004 > 04.2005
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.2 16V	65 ch	06.2005 > 12.2014
	75 ch	06.2005 > 12.2014
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.2 16V Hi-Flex	75 ch	07.2008 > 12.2014
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.2 16V	78 ch	06.2005 > 12.2014
	101 ch	05.2007 > 12.2014
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0	114 ch	11.1996 > 10.2000
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2	58 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 BiFuel	60 ch	07.1998 > 06.2003
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 16V	75 ch	06.2001 >
LOGAN/STEPWAY II (L8_) - 1.2	75 ch	11.2013 >
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 LPG	58 ch	09.2000 > 06.2007
TWINGO Société (S06_) - 1.2	75 ch	01.2001 > 06.2012
THALIA (99-08) (LB0/1/2_) - 1.2 16V	75 ch	04.2002 >
THALIA (99-08) (LB0/1/2_) - 1.4 16V	98 ch	08.2000 >
THALIA (2008-) - 1.2 16V	75 ch	09.2008 > 06.2014
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2	54 ch	05.1996 > 03.2007
	58 ch	05.1996 > 06.2007
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V	60 ch	08.2004 > 06.2007
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 LPG	60 ch	10.2003 > 06.2007
TWINGO (93-06) (C06_) - 1.2 16V	75 ch	01.2001 > 06.2007

<b>RENAULT</b>		
CLIO II Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq - 1.2	58 ch	09.1998 >
	60 ch	03.1999 > 10.2003
KANGOO Express (FC0/1_) - 1.2	58 ch	08.1997 >
KANGOO Express (FC0/1_) - 1.2 BiFuel	58 ch	07.1998 > 07.2001
KANGOO Express (FC0/1_) - 1.2	60 ch	07.1998 > 07.2001
KANGOO Express (FC0/1_) - 1.2 16V	75 ch	10.2001 >
TWINGO I Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq - 1.2	58 ch	05.1996 > 08.2004