



**ALTERNATEUR MASSEY MF50B,**

 Intercambio estándar Código de casco : 03

FAHAAM  3599771210437




## DATOS TÉCNICOS

Corriente de carga alternador [A]	<b>43 A</b>
Fiche	<b>PLUG110</b>
Poleas	<b>sin polea</b>
Info complémentaire	<b>con regulador incorporado</b>
Pinza	<b>Plug B+</b>
Tensión [V]	<b>12 V</b>

## FOTOS



 Antes de la instalación, compare la pieza recibida con la original para asegurarse de que se haya seleccionado la correcta y pueda instalarse en el vehículo. Si no sigue esta instrucción o las instrucciones de instalación, se anulará la garantía.

<b>FORD</b>		
CONSUL (GGFL) - 2000	99 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL (GGFL) - 2300	108 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Coupe (GGCL) - 2000	99 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Coupe (GGCL) - 2300	108 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Turnier (GGNL) - 2000	99 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Turnier (GGNL) - 2300	108 ch	01.1972 > 12.1975

<b>LAND ROVER</b>		
90/110 (DHMC) - 3.5 4x4	133 ch	09.1983 > 07.1990
RANGE ROVER (70-96) - 3.5 4x4	131 ch	10.1969 > 08.1991
	132 ch	07.1970 > 08.1981

<b>ROVER</b>		
2200-3500 (P6) - 3500	141 ch	04.1968 > 05.1976
	184 ch	04.1968 > 05.1976
2000-3500 Hatchback (SD1) - 3500	156 ch	06.1976 > 10.1986

<b>TVR</b>		
TAIMAR - 3.0	142 ch	01.1976 > 12.1980