



ALTERNATEUR LANCIA
 Intercambio estándar

Código de casco : 08

FADAAL

 3599771200254

DATOS TÉCNICOS

Corriente de carga alternador [A]	120 A
Fiche	PLUG381
poleas - Ø [mm]	57 mm
Poleas	con polea para correa poli V
Info complémentaire	con regulador incorporado
Nº de información técnica	BT-35
Número de canales	6
Pinza	M8 B+
Tensión [V]	12 V

FOTOS


Antes de la instalación, compare la pieza recibida con la original para asegurarse de que se haya seleccionado la correcta y pueda instalarse en el vehículo. Si no sigue esta instrucción o las instrucciones de instalación, se anulará la garantía.

ALFA ROMEO		
156 (932) - 2.5 V6 24V	190 ch	09.1997 > 09.2002
	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 3.2 GTA	250 ch	03.2002 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V	190 ch	02.1997 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 3.2 GTA	250 ch	03.2002 > 05.2006
166 (936) - 2.0 V6	205 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.5 V6 24V	188 ch	10.2000 > 06.2007
	190 ch	09.1998 > 12.2006
166 (936) - 3.0 V6 24V	220 ch	10.2000 > 06.2007
166 (936) - 3.2 V6 24V	240 ch	10.2003 > 06.2007
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V	218 ch	10.2000 > 10.2005
	220 ch	10.1996 > 10.2000
GTV (916C_) - 3.2 V6 24V	240 ch	04.2003 > 10.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.2 V6 24V	240 ch	04.2003 > 04.2005

LANCIA		
KAPPA (838A) - 3.0 24V	204 ch	10.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V	204 ch	09.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V	204 ch	07.1996 > 10.2001