



ALTERNATEURS

Bulletin Technique N° 164

Alternateurs 010258 - 011915

MAJ 07.2013

ÉLECTRICITÉ MOTEUR

TRANSMISSION
DIRECTION
CLIMATISATION
SUSPENSION
PIÈCES MOTEUR
FREINAGE
ACCESSOIRES




010258 - 011915




Avant de procéder au montage de cette pièce sur le véhicule, veuillez vérifier le nombre de fils sur le connecteur du faisceau.

La référence 010258 ne comporte qu'un fil (L)
La référence 011915 comporte deux fils (L et DF)

010258 (Plug651)



011915 (Plug 672)



Bornes	
B+	Positive
L	Lamp
DF	Field (B)