



PIÈCES **MOTEUR**

PIÈCES MOTEUR BF POUR POIDS LOURDS
ACTROS OM 501/502 LA

VASTE GAMME DE PIÈCES DE RECHANGE POUR MOTEURS DIESEL

Convient à	Cyl. n° Ø mm	N° BF	Référence		
OM 501 LA	V6 130	20 0503 50100 Vilebrequin sans palier	541 030 02 01	541 030 21 01	
			541 030 06 01	541 030 22 01	
			541 030 08 01	541 030 23 01	
			541 030 18 01	541 030 27 01	
			541 030 19 01	541 030 28 01	
			541 030 20 01	541 030 29 01	
OM 502 LA	V8 130	20 0503 50200 Vilebrequin sans palier	542 030 01 01	542 030 18 01	
			542 030 05 01	542 030 05 0180	
			542 030 13 01		
OM 501 LA	V6 130	20 0603 50100 Tige de bielle	541 030 03 20	541 030 08 20	
			541 030 04 20	541 030 05 2080	
			541 030 05 20	541 030 08 2080	
			541 030 07 20		
OM 502 LA	V8 130	20 0603 50200 Tige de bielle	542 030 03 20	542 030 07 20	
			542 030 04 20	542 030 08 20	
			542 030 05 20	542 030 08 2080	
OM 501 LA	V6/8	20 0903 50000 Volant moteur Ø 430 mm 37 encoches	541 030 01 05		
OM 502 LA	130				
OM 501 LA	V6 130	20 1003 50100 Arbre à cames	541 050 10 01		
		20 1003 50101 Arbre à cames	541 050 16 01		
			541 050 18 01		
OM 502 LA	V8 130	20 1003 50200 Arbre à cames	542 050 06 01		
		20 1003 50201 Arbre à cames	542 050 12 01		
			542 050 14 01		
		20 1003 54100 Arbre à cames	541 050 2101		
		20 1003 50200 Arbre à cames	542 050 0601		
OM 501 LA OM 502 LA	V6/8 130	20 1003 50060 Poussoir à galet	541 050 03 22	541 050 07 22	
			541 050 05 22	541 050 13 22	
		20 1003 50010 Culbuteur admission	541 050 04 33	541 050 08 33	
			541 050 06 33	541 050 09 33	
			541 050 07 33	541 055 07 50	
		20 1003 50011 Culbuteur échappement	541 050 05 34	541 050 07 34	
			541 050 06 34	541 050 08 34	
		20 1003 50040 Tige de poussoir	541 054 05 05		
		20 1003 50062 Poussoir	541 050 17 22		
			541 050 20 22		

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.
 * Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.

Convient à	Cyl. n° Ø mm	N° BF	Référence		
OM 501 LA	V6 130	20 1403 50100 Pompe à huile	541 180 00 01 541 180 01 01	541 180 02 01 541 180 03 01	
		20 1403 50101 Pompe à huile	541 180 04 01 542 180 07 01		
OM 502 LA	V8 130	20 1403 50200 Pompe à huile	542 180 00 01 542 180 01 01	542 180 02 01	
OM 502 LA	V8 130	20 1403 50201 Pompe à huile	542 180 04 01		
OM 501 LA OM 502 LA	V6/8 130	20 1603 50100 Pompe à eau	541 200 01 01 541 200 07 02 541 200 11 01 541 200 12 01	541 200 19 01 541 201 00 01 541 201 02 01 542 200 05 01	
		20 1603 50200 Pompe à eau pour ralentisseur	541 200 10 01 541 201 01 01 541 201 03 01 542 200 06 01	542 200 16 01 542 200 20 01 542 201 04 01	
		20 1603 54100 Pompe à eau	542 200 07 01 542 200 17 01	542 200 21 01	
OM 501 LA	V6 130	20 1603 54101 Pompe à eau variable à accouplement magnétique	541 200 26 01 541 200 28 01		
OM 501 LA OM 502 LA	V6/8 130	20 1603 54102 Pompe à eau pour ralentisseur	541 201 03 01 542 200 24 01		
		20 1603 54103 Pompe à eau	542 200 05 01 542 200 09 01 542 200 15 01	542 200 19 01 542 200 23 01	
		20 1603 54104 Pompe à eau	541 200 08 01 541 200 14 01	541 201 02 01	
		20 1603 54200 Pompe à eau	542 200 18 01 542 200 22 01		
		20 1903 50000 Radiateur d'huile 12 lamelles	541 188 02 01		

HEADQUARTERS :

MS Motorservice International GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com

MS Motorservice France S.A.S.

Bâtiment l'Etoile – Paris Nord II
40 avenue des Nations
93420 Villepinte, France
Téléphone : +33 149 8972-00
Télécopie : +33 149 8972-01
www.ms-motorservice.fr

www.rheinmetall.com

© MS Motorservice International GmbH – 50020016-03 – FR – 03/21 (032021)

