



PI 1610

Nur für Fachpersonal!

1/2

PRODUCT INFORMATION

DREI NEUE BF ÖLPUMPEN FÜR MAN

DER MOTOREN D20.66 UND D26.76 (EURO II – VI)

Fahrzeughersteller: MAN		Produkt: mechanische Ölpumpe	
Anwendung	Motor	Ref.-Nr. *	BF Nr.
TGA, TGS, TGX, Lion's Coach, Jetliner, Skyliner	D20.66; D26.76 (Euro II – VI)	51.05103-5036	20 1402 20660
		51.05103-5037	20 1402 26760
		51.05103-5038	20 1402 26761

Diese BF Ölpumpen sind eine Eigenentwicklung der MS Motorservice International GmbH und werden exklusiv im Aftermarket angeboten.

Die optimierte Konstruktion vermeidet bekannte Schadensursachen, die bei den ursprünglich ab Werk verbauten Ölpumpen auftreten können.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Komplettes Ersatzteil-Kit, inklusive aller erforderlichen Schrauben und Dichtungen.
- Die Ölpumpen werden vormontiert geliefert.
- Erhöhte Ausfallsicherheit durch verbesserte Konstruktion bei gleichen Leistungsdaten.
- Jede Ölpumpe wird vor Auslieferung auf dem Prüfstand getestet.
- Preisvorteil gegenüber dem OE-Kit.
- Lieferung einschließlich Montageanleitung.



20 1402 20660

20 1402 26760

20 1402 26761



Ölpumpen MAN

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.

* Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden.

**PI 1610**Nur für Fachpersonal!
2/2

Art.-Nr. 20 1402 20660

Art.-Nr. 20 1402 20660 enthält:

Bauteil	Anzahl	Ref-Nr. *
Ölpumpendeckel	1	51.05103-5036; 51.05103-0132; 51.05103-0129
Hohlrad	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
Ölpumpenritzel	1	51.05104-0234
Achse Ölpumpenritzel	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
Runddichtring 22x2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Zylinderschraube M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Dichtstopfen 6x5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Sechskant-Flanschschraube M6x20	9	06.03216-8204; 06.03216-6204



Art.-Nr. 20 1402 26760

Art.-Nr. 20 1402 26760 enthält:

Bauteil	Anzahl	Ref-Nr. *
Ölpumpendeckel	1	51.05103-5037
Hohlrad	1	51.05104-0252; 51.05104-0244
Ölpumpenritzel	1	51.05104-0245
Achse Ölpumpenritzel	1	51.05105-5002
Runddichtring 22x2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Zylinderschraube M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Runddichtring 25,12x1,78	1	06.56936-1328
Dichtstopfen 6x5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Sechskant-Flanschschraube M6x20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204



Art.-Nr. 20 1402 26761

Art.-Nr. 20 1402 26761 enthält:

Bauteil	Anzahl	Ref-Nr. *
Ölpumpendeckel	1	51.05103-5038
Hohlrad	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
Ölpumpenritzel	1	51.05104-0234
Achse Ölpumpenritzel	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
Runddichtring 22x2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Zylinderschraube M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Runddichtring 25,12x1,78	1	06.56936-1328
Dichtstopfen 6x5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Sechskant-Flanschschraube M6x20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204