


PI 1770

 ¡Sólo para personal especializado!
1/1

PRODUCT INFORMATION

COJINETE CON SOBREMEDIDA EXTERIOR

SOLUCIÓN DE REPARACIÓN PARA MERCEDES-BENZ OM 651

Los asientos de cojinete principal de la serie de motores OM 651 no se pueden reparar de una forma convencional debido a las tapas de cojinete agrietadas. Sin embargo, para poder reparar estos bloques de motor, Motorservice ofrece un juego completo de cojinetes especial con sobremedida exterior.

Este juego completo de cojinetes con diámetro exterior mayor permite al rectificador de motores reacondicionar los asientos de cojinete principal defectuosos del bloque de motor.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	83	Cyl. 4	40 776 6.., 40 809 6.., 41 641 6..						
OM 651	901		D (LA)	4	1796 cm ³	4V	80-100 kW	(109-136 PS)	16,2 83,00 mm
OM 651	911 - 912, 916, 921, 924 - 925, 940, 950, 955, 960 - 961, 980		D (A)	4	2143 cm ³	4V	70-150 kW	(95-204 PS)	99,00 mm
OM 651	913, 930, 956 - 957		D (LA)	4	2143 cm ³	4V	70-130 kW	(95-177 PS)	16,2 99,00 mm
HL	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50		4	77 973 700 (1) 77 973 710 (1) 77 973 720 (1)
HL	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50			
PASS-L	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50		1	
PASS-L	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50			
	STD	26,500 - 26,540 0,25 26,500 - 26,540 0,50 26,500 - 26,540							
	Spiel / Clearance / Jeu / Juego - Axial / Зазор Осевой: 0,200 - 0,373								
(1)	Außenübermaß / outside oversize / surcote extérieure de / sobremedida exterior / припуском наружного размера + 0,50 mm								

Extracto del catálogo:
Juego completo de cojinetes
de sobremedida exterior para
Mercedes-Benz OM 651

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.

OUR **HEART** BEATS FOR YOUR ENGINE.



MOTORSERVICE
RHEINMETALL AUTOMOTIVE