



PI 1864
¡Sólo para personal especializado!
1/1

PRODUCT INFORMATION



PISTONES PARA CUMMINS MOTORES ISL9/QSL9

Motor ISL 9 QSL 9	Aplicación	Número CPL	Pistones	Conjunto	Camisa de cilindro	Juego de segmentos
Ø cil.: 114 mm Carrera: 145 mm Cilindrada: 8,9 l	On-Highway Industrial	1286, 1480, 1793, 1861, 1978, 1979, 2724, 2908, 2946, 3211, 3212, 3213, 3312, 3522, 4254, 8016, 8042, 8106, 8158, 8181, 8182, 8419, 8473, 8474, 8475, 8478, 8479, 8600, 8693, 8703	41 756 600	41 756 960	89 735 110	80 00545 1 0 000
	On-Highway Industrial	1096, 2701, 2736	41 758 600	41 758 960		
	Industrial	422, 423, 1404, 8547, 8548, 8640, 8641, 8643, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8695	41 760 600	41 760 960		
	On-Highway	8389, 8458, 8662, 8717, 8718, 8780	41 757 600	41 757 960		
	On-Highway	915, 3121, 3155, 3157, 3600, 3663, 3689, 3732, 3733, 3772, 4611, 8792	41 759 600	41 759 960		

PIEZAS DE REPUESTO CUMMINS DE PRIMERA CALIDAD

Motorservice amplía su programa y ofrece ahora también tipos de pistón para los motores ISL 9 y QSL 9 de Cummins. El émbolo de vástago pendular está disponible en cinco versiones diferentes para el tipo de motor correspondiente. La diferencia fundamental entre las versiones es la cavidad de la cámara de combustión de las cabezas de pistón de acero forjado.