

GAMME DE PRODUITS

POMPES À HUILE ET À EAU D'UNE SEULE SOURCE POUR
MOTEURS MONDIAUX PSA ET FORD DV4 / DV5 / DV6

CONFORMES AUX NORMES DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT EURO 4 / 5 / 6



NOTRE **CŒUR** BAT POUR VOTRE MOTEUR.



UN SAVOIR-FAIRE COMPLET EN MATIÈRE DE TECHNIQUE DE POMPE POTENTIEL : 23 MILLIONS DE VÉHICULES

Pierburg est reconnu dans le monde entier comme spécialiste renommé de la technologie de pompes innovante et d'avenir et est un des plus grands fournisseurs d'équipements d'origine dans le domaine des pompes à huile, des pompes à eau et des pompes à vide. Plusieurs dizaines d'années d'expérience et de compétence dans le développement et la fabrication font de Pierburg un partenaire reconnu mondialement des constructeurs automobiles.

Motorservice élargit sa gamme de pompes à huile et de pompes à eau de la marque Pierburg pour les moteurs mondiaux DV4, DV5 et DV6 et renforce ainsi sa réputation de fournisseur leader sur l'IAM.

Une source unique

L'élargissement de sa gamme fait de Motorservice un fournisseur complet de pompes pour la famille de moteurs DV selon les normes Euro 4, 5 et 6. En outre, Motorservice rend ainsi le haut niveau de qualité première monte de l'équipementier Pierburg disponible sur l'aftermarket.

Les moteurs diesel mondiaux de la série DV sont issus du développement commun du Groupe PSA et de Ford.
PSA commercialise ces moteurs diesel sous la désignation HDi.

Ford produit ces moteurs sous la désignation DLD. La désignation commerciale des véhicules chez Ford est Duratec TDCi.

Les moteurs sont utilisés dans le cadre de coopérations sur divers modèles de voitures particulières Peugeot, Citroën, DS, Ford, Mazda, Mini, Suzuki, Toyota et Volvo.

Depuis le démarrage de la production en 2002, 23 millions de véhicules équipés de ces moteurs ont déjà été produits, ce qui représente sur l'aftermarket un potentiel énorme dont les clients de Motorservice peuvent désormais encore mieux profiter grâce à l'extension de la gamme.



7.28048.07.0

7.07919.09.0

7.07919.15.0

7.02543.05.0

7.03738.03.0

PIERBURG : QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE

LE PLUS GRAND CONSTRUCTEUR D'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE DANS LE DOMAINE DES POMPES EN EUROPE

N° Pierburg	Type de pompe	OEM	N° de réf.*	Famille de moteurs	Norme Euro	Ensemble de livraison
7.28048.07.0 	OP	Peugeot	1001 F2	DV4 / DV6	Euro 4	1 x pompe à huile 1 x joint d'étanchéité d'arbre 1 x joint torique
		Citroën	9656484580			
		Ford	1720867 / 3M5Q-6600-AE			
		Mazda	1E05-14-100C			
		Fiat	9467560580			
		Volvo	31336586			
		Mini	11 41 7 805 988			
		Toyota	SU00100813			
7.07919.09.0 	VOP	Peugeot	1001 G8/9686038880	DV4 / DV5 / DV6	Euro 5	1 x pompe à huile 1 x joint d'étanchéité d'arbre 2 x joint torique
		Citroën	1001 G8/9686038880		Euro 6	
		DS	1001 G8/9686038880			
		Ford	1799341 / CV6Q-6600-AA			
		Mazda	Y655-14-100			
		Volvo	31368029			
		Fiat	9467643680			
7.07919.15.0 	VOP	Peugeot	1614411380	DV4 / DV5 / DV6	Euro 6	1 x pompe à huile 1 x joint d'étanchéité d'arbre 2 x joint torique 1 x valve de pression d'huile électr.
		Citroën	1614411380			
		Ford	2012650 / GM5Q-6600-AA			
		Opel	3645858			
7.02543.05.0 	WP	Peugeot	1201 F9	DV4	Euro 4	1 x pompe à eau 1 x joint plat 2 x vis
		Citroën	1609418280		Euro 5	
		Ford	1705390 / 2S6Q-8591-BA		Euro 6	
		Mazda	Y404-15-010			
		Toyota	SU001-00596			
		Suzuki	17409-73J00			
7.03738.03.0 	WP	Peugeot	1201 K8	DV6	Euro 4	1 x pompe à eau 1 x joint plat 2 x vis
		Citroën	9686680780		Euro 5	
		Ford	1715839 / 3M5Q-8591-CA		Euro 6	
		Mazda	Y601-15-010B			
		Fiat	9654514780			
		Volvo	30751971			
		Mini	1151 7 805 992			
		Suzuki	17400-69K00			

Légende	Désignations des OEM
DV4	PSA 1.4 HDi
	Ford 1.4 TDCi Duratorq
DV5	Ford 1.5 TDCi Duratorq
DV6	PSA 1.6 HDi
	Ford 1.6 TDCi Duratorq

Légende	Désignations des OEM
OP	Pompe à huile
VOP	Pompe à huile variable
WP	Pompe à eau

HEADQUARTERS :

MS Motorservice International GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com

MS Motorservice France S.A.S.

Bâtiment l'Etoile – Paris Nord II
40 avenue des Nations
93420 Villepinte, France
Téléphone : +33 149 8972-00
Télécopie : +33 149 8972-01
www.ms-motorservice.fr

www.ms-motorservice.com

© MS Motorservice International GmbH – FL 1737-03 – FR – 11/20 (112020)