



PRODUCT RANGE

新品:客车用油冷器


适用于 8100 多万台车辆的 18 种商品型号



客车用油冷器

承受高负荷的发动机部件(如活塞)不仅将发动机油用于润滑和用作密封材料,也用于冷却。机油在封闭回路中从油底壳经油泵循环至活动的发动机部件,再回到油底壳中。通过集成在机油循环中的油冷器实现附加冷却。

如今,许多油冷器采用圆盘式结构的设计:叠置的多块板构成相互独立的通道,其中含有机油的通道与含有冷却剂的通道交替。为了更好地传递热量,通道可以配有内装件以增大表面。



梅施在其产品线中增加了一流品牌皮尔博格的客车用油冷器。其有作为发动机机油冷却器和变速器机油冷却器的版本。最棒的是：供货范围内包含配套密封件。

另外，这款皮尔博格品牌的客车用油冷器补充了现有的 BF 品牌商用车用产品目录。



即刻起，18 款原厂品质产品将为修理厂挖掘出体量超过 8100 万台车辆的全球市场潜力——产品品种将不断扩展。

提示

油冷器可能因磨粒或碎屑而脏污甚或堵塞。通过清洁无法完全去除薄片中的污染颗粒。

若重复使用旧的油冷器，这些污染颗粒可能脱落，进入机油循环并导致发动机损坏或提前磨损。

因此，维修发动机时不要清洁油冷器，而应彻底更换。

注意

机油系统泄漏不仅可能会造成环境危害，也会导致发动机损坏。

因此，维护时不仅要注意不密封的油冷器，也要保证机油管路的完好状态。

皮尔博格编号	参考编号 *	车辆制造商	发动机应用
7.09269.21.0	078 117 021 A	VAG	1.6/1.8/2.0/2.4/2.6/2.8 (汽油)
7.09269.22.0	06J 117 021 Q; 06J 117 021 P	VAG	1.8/2.0 TFSI
7.09269.24.0	11 42 7 525 333	BMW	2.0/2.5/3.0 (汽油)
7.09269.25.0	09G 409 061	VAG	1.6/1.8/2.0/2.5 (汽油)
7.09269.26.0	04E 117 021 K	VAG	1.0/1.2/1.4/1.5 TFSI
7.09269.27.0	068 117 021 B	VAG	1.9 TDI/1.8/2.0/2.6/2.8/2.5 TDI
7.09269.29.0	646 188 03 01; 611 188 03 01; 5080402AA	梅赛德斯-奔驰; Jeep	2.1 CDI/2.7 CRD/3.1 TD/4.0/4.7/2.2 CDI
7.09269.30.0	1103.K2; 1 145 941; 30711522	PSA; 福特; 沃尔沃	1.4/1.6 HDi/1.4/1.6 TDCi/1.6 D
7.09269.31.0	028 117 021 E	VAG	1.9 TDI/2.4/2.8/3.0
7.09269.32.0	038 117 021 E	VAG	1.2 TDI/1.4 TDI/1.9 TDI/2.0 TDI
7.09269.33.0	56 50 833; 55355603	GM; 阿尔法·罗密欧	1.4/1.6/1.8 (汽油)
7.09269.34.0	11 42 7 508 967	BMW	1.6/1.8/2.0 (汽油)
7.09269.35.0	1103.L1; 1 516 998; 11 42 7 805 977	PSA; 福特; 马自达; MINI	1.6 HDi/1.5 TDCi/1.6 TDCi/1.6 MZR-CD
7.09269.36.0	271 188 04 01	梅赛德斯-奔驰	1.6/1.8 (汽油)
7.09269.37.0	1103.N1; 1103.H4; 9650863380	PSA; 菲亚特	2.0/2.2 HDi/2.0 JTD/2.8 JTD
7.09269.38.0	112 188 04 01	梅赛德斯-奔驰	1.6/2.4/2.6/2.8/3.2/3.7 (汽油)
7.09269.39.0	82 00 923 115; 213059324R	雷诺; 日产; 达西亚	1.5 dCi
7.09269.40.0	03L 117 021 C	VAG	1.2 TDI/1.6 TDI/2.0 TDI

*保留更改和图示偏误的权利。对应和替换情况请参见相应有效目录或基于 TecAlliance 的系统。

德国总部:

MS Motorservice International GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com

MS Motorservice Asia Pacific Co., Ltd.

梅施汽车零部件(上海)有限公司

9th Floor, Building 1,
Lane 988 Shenchang Road, Minhang
District, Shanghai, P.R. China (201103)
上海市闵行区申长路988弄1号9层 (201103)
Tel. (电话): +86 (0) 21 8036 3450
Fax (传真): +86 (0) 21 8036 3456
info@cn.kspg.com
www.ms-motorservice.cn

www.ms-motorservice.com

© MS Motorservice International GmbH – FL 1937-11 – ZH – 05/20 (062020)