



**PI 1637**  
¡Sólo para personal especializado!  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## CABLES DE ADAPTACIÓN PARA MARIPOSAS DE REGULACIÓN EN BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Vehículos: Citroën, Fiat/Iveco, Peugeot				
Modelos	Cable de adaptación	Mariposa de regulación Pierburg	Repuesto para	Nº de ref.*
Fiat Ducato III 3.0 D/Iveco Daily IV 3.0 D	4.07360.49.0	7.01754.10.0	7523D 7.01754.07.0	504105594; 504264089; 504345917; 71724299; 71724302
Peugeot Boxer II 3.0 HDi				163638
Citroën Jumper II 3.0 HDi				163671; 163676
Fiat Ducato III 2.3 D/Iveco Daily IV 2.3 D	4.07360.52.0	7.03703.49.0	7497D	504099669; 504345920; 504351131; 71724304; 71724306

En los vehículos diésel mencionados arriba se han montado mariposas de regulación con los números de referencia 7523D y 7497D al inicio de la fabricación en serie. Estas mariposas de regulación también han sido sustituidas durante la producción en serie (a partir de 2009) por mariposas de regulación de Pierburg.

Con ayuda de los cables de adaptación 4.07360.49.0 y 4.07360.52.0 pueden sustituirse las mariposas de regulación montadas antes de 2009 también por mariposas de regulación Pierburg.



### NOTA

Si las mariposa de regulación 7523D y 7497D montadas se sustituyen por mariposas de regulación Pierburg, es necesario el cable de adaptación correspondiente (véase la tabla).



Cable de adaptación  
4.07360.49.0



Cable de adaptación  
4.07360.52.0



Mariposa de regulación  
7.01754.10.0



Mariposa de regulación  
7.03703.49.0

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.  
\* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.