

FIAT STILO

10/01 ⇨ 08/08

4824053M




OEM Code:
46831640



4924053M




OEM Code:
46831641



Porta lato sinistro - Left hand side door

1



Porta lato sinistro - Left hand side door

2



IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- 1) Togliere le viti 1, 2 e 3 dal motore originale (foto 1).
- 2) Inserire e fissare il motore in pos. 4, 5 e 6 (foto 2).
- 3) Eseguire il collegamento elettrico.

GB PROCEDURE TO FOLLOW:

- 1) Remove the screws no. 1, 2 and 3 of the original motor (photo 1).
- 2) Position and fasten the motor in position 4, 5 and 6 (photo 2).
- 3) Carry out the electrical connections.

FR OPERATIONS À EXECUTER:

- 1) Enlevez les vis 1, 2 et 3 du moteur original (photo 1).
- 2) Placez et serrez le moteur dans les pos. 4, 5 et 6 (photo 2).
- 3) Exécutez le branchement électrique.

ES OPERACIONES A REALIZAR:

- 1) Quitar los tornillos 1, 2 y 3 del motor original (foto 1).
- 2) Inserte y asegure el motor en pos. 4, 5 y 6 (foto 2).
- 3) Realizar la conexión eléctrica según el esquema.

PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- 1) Remova os parafusos 1, 2 e 3 do motor original (foto 1).
- 2) Insira o motor e fixe-a a pos. 4, 5 e 6 (foto 2).
- 3) Realize as conexões elétricas de acordo com o diagrama de fiação fechado.

DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- 1) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 1, 2 und 3 des neuen Motors (foto 1).
- 2) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 4, 5 und 6 (foto 2).
- 3) Die elektrische Verkabelung führen gem.