

# 再制造空气支柱服务公告



注意



目测检查空气支柱，可能会发现空气支柱弯曲。这是完全正常的，  
正确安装到车辆上后，空气支柱会变直。

请勿因为目测空气支柱弯曲而将其退回。

W222 底盘



这是正常状态  
(AS-3160, AS-3161)

W222 底盘



这是正常状态  
(AS-3162, AS-3163)

W222 底盘



这是正常状态  
(AS-3364, AS-3365)

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电  
800-251-8993，或发送电子邮件至[techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com)。  
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至[info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com))。