

## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110300

spezielle Werkzeuge benötigt?  Ja  Nein

## Produktspezifische Informationen

Programm  Ja  IMA code (9 Stellen)


Freischalten  Nein

Anpassungswerte zurücksetzen  Nein

Bluten  Ja  30 s auf Zündung schalten

Einstellung\_1  Nein

Einstellung\_2



## Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

## Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

