

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110573

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm Ja IMA code (7 Stellen)

Freischalten Nein

Anpassungswerte zurücksetzen Ja Reset adaptive wert

Bluten Ja 30 s auf Zündung schalten

Einstellung_1 Nein

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Keramischfett brauchen bei Injektor

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

