

Produkt Infoblatt


Robert Bosch

0445110601

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Programm | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | IMA code (7 Stellen) | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | | | |
| Freischalten | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | |
| Anpassungswerte zurücksetzen | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | |
| Bluten | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | 30 s auf Zündung schalten | |
| Einstellung_1 | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | | | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | | | |
| Einstellung_2 | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | | | |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | | | |



Anziehdrehmomente

| | |
|--|-------------------|
| Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf | 1: 8 Nm, 2: 26 Nm |
| Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern | 24 Nm |
| | |
| | |
| | |
| | |

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Empfehlung: Dichtring ersetzen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Keramischfett brauchen bei Injektor

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

