

Produkt Infoblatt

Denso

DCRI105130

spezielle Werkzeuge benötigt? Nein

Produktspezifische Informationen

Programm

Nein

Klassifikation durch elektronische Erkennung

Freischalten

Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Nein

Bluten


Nein

Einstellung_1

Nein

Einstellung_2

--



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

26 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

23 Nm

Hohlschraube anschluss Kraftstoff

18 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Leckölanschluß dichtung prüfen bei -600 mbar

Empfehlung: Dichtung Kraftstoffanschluß erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.