

Produkt Infoblatt

Denso


DCRI106130

spezielle Werkzeuge benötigt?

EN-48560

Ausrichten injektoren

Achtung: Bei austauschinjektoren ist am gehäuse ein neue code aufgebracht.
Dies sollte verwendet werden statt neue.



Produktspezifische Informationen

Programm

ID code (22 Stellen)

Freischalten

Anpassungswerte zurücksetzen

Bluten

Einstellung_1

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

40 Nm, 2 drehungen loschen, 32 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

25 Nm

Schrauben Ventilendeckel

10 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Ventilendeckeldichtung erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.