

## Produkt Infoblatt

Denso

DCRI106250

spezielle Werkzeuge benötigt?  Ja  Nein

HINWEIS: Notieren Sie die Position des neuen ID-Codes für Austauschinjektoren. Möglicherweise ist er nach der Montage nicht mehr lesbar! Stellen Sie sicher, dass die Codes nach der Montage mit dem richtigen Zylinder programmiert werden können.

## Produktspezifische Informationen

Programm  Ja  ID code (30 Stellen)

Freischalten  Nein

Anpassungswerte zurücksetzen  Ja   Reset adaptive wert

Bluten  Ja   Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug

Einstellung\_1  --

Einstellung\_2  --



## Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf  28 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern  33 Nm

Hohlschraube anschluss Kraftstoff  18 Nm

## Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Dichtring erneuern

Empfehlung: Dichtring ersetzen

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.