

Information du produit

Robert Bosch

0445110646

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (7 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

8 Nm + 270°

Connections tubes hautes pression

25 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: utilisez graisse céramique pour les injecteurs

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

