

## Information du produit

Robert Bosch

0445115063

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA ( 7 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs  
d'adaption

Non

Purger


Non

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2

--



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

7 Nm + 90° + 90°

Connections tubes hautes pression

Injecteur : 33Nm, Rail : 27Nm

## Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique  
remplacer le joint étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.