


## Information du produit

Delphi

28331942

Besoin des outils spéciaux?  Oui

- 1: Pige du pignon arbre à cames
- 2: Outillage de fixation et de blocage du pignon de pompe
- 3: Extracteur pour pignon de pompe à carburant



## Information spécifique du produit

Programmer  Oui

La programmation de pompe existante doit être supprimée. Le DCU reconnaît que la pompe a été remplacée. Au démarrage le DCU gardera la vitesse basse les premières 8 secondes pour que la pompe puisse se remplir.

Déconnecter  Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non

Purger  Oui

Réglage sur moteur\_1  Oui

Respectez la marque sur pignon de la pompe due à la synchronisation des i



Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	21 Nm
connexion support du pompe d'injection	10 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	15 Nm + 60°
Connections tubes hautes pression	28 Nm
support moteur	62 Nm

## Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.