


Information du produit

VDO

5WS40008-Z

Besoin des outils spéciaux?

Bloquage du vilebrequin par pige



Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Purger

pompe à main utiliser dans le véhicule

Réglage sur moteur_1



Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

22 Nm

connexion support du pompe d'injection

10 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

50 Nm

Connections tubes hautes pression

22 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.