

Productinformatieblad

Denso

DCRI107730

Speciaal gereedschap nodig?

LET OP: Let op locatie van nieuwe ID code bij ruilinjectoren, het kan zijn dat deze na montage niet meer leesbaar is! Zorg dat de codes bij de juiste cilinder geprogrammeerd kunnen worden na montage.

Product specifieke informatie

Programmeren	Ja	ID code (30 karakters)	
Vrijschakelen	Nee		
Adaptiewaarden resetten	Nee		
Ontluchten	Nee		
Afstelling op motor_1	Nee		
Afstelling op motor_2	--		



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	22 Nm
Banjo aansluitingen brandstof	15 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	35 Nm
Bouten kleppendeksel	9 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen
 Advies: Kleppendekselpakking vervangen
 Advies: Afdichting brandstofaansluiting vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--