


PI 1770

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/1

PRODUCT INFORMATION

ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE O NADWYMIARZE ZEWNĘTRZNYM

ROZWIĄZANIE NAPRAWCZE DO MERCEDES-BENZ OM 651

Wskutek krakowanej pokrywy łożyska, koszty łożysk głównych silników serii OM 651 nie mogą być naprawiane w konwencjonalny sposób. Aby mimo to umożliwić naprawę tych bloków silników, Motorservice oferuje specjalny zestaw łożysk ślizgowych o nadwymiarze zewnętrznym.

Charakteryzujący się dużą średnicą zewnętrzną zestaw umożliwia warsztatom prowadzącym remonty silników obróbkę uszkodzonych pokryw łożysk głównych bloków silników.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	83	Cyl. 4	40 776 6., 40 809 6., 41 641 6.						
OM 651	901		D (LA)	4	1796 cm ³	4V	80-100 kW (109-136 PS)	16,2	83,00 mm
OM 651	911 - 912, 916, 921, 924 - 925, 940, 950, 955, 960 - 961, 980		D (A)	4	2143 cm ³	4V	70-150 kW (95-204 PS)		99,00 mm
OM 651	913, 930, 956 - 957		D (LA)	4	2143 cm ³	4V	70-130 kW (95-177 PS)	16,2	99,00 mm
HL	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50		4	77 973 700 (1) 77 973 710 (1) 77 973 720 (1)
HL	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50			
PASS-L	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50		1	
PASS-L	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50			
	STD	26,500 - 26,540 0,25 26,500 - 26,540 0,50 26,500 - 26,540							
	Spiel / Clearance / Jeu / Juego - Axial / Зазор Осевой: 0,200 - 0,373								
(1)	Außenübermaß / outside oversize / surcote extérieure de / sobremedida exterior / припуском наружного размера + 0,50 mm								

Wyciąg z katalogu:
Zestaw łożysk ślizgowych
o nadwymiarze zewnętrznym
do Mercedes-Benz OM 651

Prawo do zmian i odchyśleń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.