



Die bestimmungsgemäße Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reparatur, Instandhaltung und Wartung. Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Werkzeuge. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.



### Nr. 36714 - Kurbelwellen-Blockierwerkzeug, Renault / Nissan

- für 1.4, 1.6, 2.0, 2.3, 2.5 und 3.5 L Benzinmotoren mit Doppelnockenwellen
- im Renault Clio, Espace/Grand Espace IV/V, Fluence, Koleos, Laguna, Latitude, Master III, Megane, Scenic, Grand Scenic, Trafic II und Vel Satis
- im Nissan NP300 Navara, NV400, Primastar, Qashqai I/II und X-Trail
- zum Blockieren der Kurbelwelle beim Lösen der Riemenscheibe
- beim Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur


#### für Motorcodes:

2TR700, 2TR702, 2TR703, 2TR704, 2TR705, 2ZV604, H4Jt700, M4R700, M4R701, M4R704, M4R711, M4R713, M4R714, M4R726, M4R730, M4R735, M4R737, M4R746, M4R750, M4R751, M4R752, M4R753, M5M400, M5M450, M9R610, M9R613, M9R615, M9R630, M9R692, M9R700, M9R721, M9R722, M9R724, M9R740, M9R742, M9R744, M9R746, M9R748, M9R750, M9R754, M9R756, M9R760, M9R761, M9R762, M9R763, M9R780, M9R782, M9R784, M9R786, M9R788, M9R800, M9R802, M9R803, M9R804, M9R805, M9R806, M9R808, M9R809, M9R811, M9R812, M9R814, M9R815, M9R816, M9R817, M9R820, M9R824, M9R828, M9R830, M9R832, M9R833, M9R834, M9R835, M9R836, M9R838, M9R839, M9R844, M9R845, M9R846, M9R849, M9R854, M9R855, M9R856, M9R857, M9R858, M9R859, M9R866, M9T670, M9T672, M9T676, M9T678, M9T680, M9T686, M9T690, M9T692, M9T694, M9T696, M9T698, M9T700, M9T702, M9T706, M9T708, M9T870, M9T880, M9T890, M9T896, M9T898, V4Y701, V4Y711, V4Y713, V4Y715, VQ25, YS23DDT, YS23DDTT

#### OEM Vergleichsnummern:

MOT1431, MOT1716, MOT1789, MOT2019, MOT91902

Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	OEM Vergleichsnummer
1	36714-01	Kurbelwellen-Blockierwerkzeug	MOT2019, MOT1789
2	36714-02	Kurbelwellen-Blockierwerkzeug	MOT91902
3	36714-03	Kurbelwellen-Blockierwerkzeug	MOT1431
4	36714-04	Trennwerkzeug Ölwanne	MOT1716



- Motor nicht starten, wenn die Werkzeuge noch montiert sind.
- Die Blockierwerkzeuge dürfen nicht beim Lösen oder Festziehen von Kurbelwellen- oder Nockenwellen-Rädern zum Gegenhalten verwendet werden.
- Angegebene Daten erfolgen unter Vorbehalt.
- Diese Werkzeuge nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise, technischen Dokumentationen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers verwenden.



The intended purpose of these tools is for repairing, servicing and maintaining. Prager & Co. KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co. KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.



**No. 36714 - Crankshaft Locking Tool, Renault / Nissan**

- for 1.4, 1.6, 2.0, 2.3, 2.5 and 3.5 L patrol engines with twin camshafts
- in Renault Clio, Espace/Grand Espace IV/V, Fluence, Koleos, Laguna, Latitude, Master III, Megane, Scenic, Grand Scenic, Trafic II and Vel Satis
- in Nissan NP300 Navara, NV400, Primastar, Qashqai I/II and X-Trail
- for locking the crankshaft when loosening the crankshaft pulley
- for timing chain replacement or engine repair


**for engine codes:**

2TR700, 2TR702, 2TR703, 2TR704, 2TR705, 2ZV604, H4Jt700, M4R700, M4R701, M4R704, M4R711, M4R713, M4R714, M4R726, M4R730, M4R735, M4R737, M4R746, M4R750, M4R751, M4R752, M4R753, M5M400, M5M450, M9R610, M9R613, M9R615, M9R630, M9R692, M9R700, M9R721, M9R722, M9R724, M9R740, M9R742, M9R744, M9R746, M9R748, M9R750, M9R754, M9R756, M9R760, M9R761, M9R762, M9R763, M9R780, M9R782, M9R784, M9R786, M9R788, M9R800, M9R802, M9R803, M9R804, M9R805, M9R806, M9R808, M9R809, M9R811, M9R812, M9R814, M9R815, M9R816, M9R817, M9R820, M9R824, M9R828, M9R830, M9R832, M9R833, M9R834, M9R835, M9R836, M9R838, M9R839, M9R844, M9R845, M9R846, M9R849, M9R854, M9R855, M9R856, M9R857, M9R858, M9R859, M9R866, M9T670, M9T672, M9T676, M9T678, M9T680, M9T686, M9T690, M9T692, M9T694, M9T696, M9T698, M9T700, M9T702, M9T706, M9T708, M9T870, M9T880, M9T890, M9T896, M9T898, V4Y701, V4Y711, V4Y713, V4Y715, VQ25, YS23DDT, YS23DDTT

**OEM Comparison Numbers:**

MOT1431, MOT1716, MOT1789, MOT2019, MOT91902

No.	Item No.	Description	OEM Comparison Number
1	36714-01	Crankshaft Locking Tool	MOT2019, MOT1789
2	36714-02	Crankshaft Locking Tool	MOT91902
3	36714-03	Crankshaft Locking Tool	MOT1431
4	36714-04	Oil Pan Separating Tool	MOT1716



- Remove all tools before starting engine.
- Do not use the locking tools as counterholder when loosening or tightening camshaft or crankshaft sprockets.
- No responsibility is taken for the correctness of this data.
- Always observe and follow all safety notes, technical documentations, specifications and instructions of the vehicle manufacturer.