


Ersetzungsinformation MINTEX / Replacement information MINTEX

Aufgrund der Ersetzungen die im OES Bereich bei BMW erfolgt sind wird die folgende Ersetzung auch bei Mintex durchgeführt:

Due to changes, which have been made on OES side of BMW, the following replacement will be done for Mintex:

MDB2801 → MDB3133

MDB3133 ist rückwirkend für alle Fahrzeuge einsetzbar. Der Unterschied besteht in der faustseitigen Feder, die nun mit MDB3133 für alle Fahrzeuge entfernt wurde.

MDB3133 is applicable retroactively for all vehicles. Only difference between both parts is the finger side clip, which have been removed now with MDB3133 for all vehicles.