


SI2019-016

Sostituzione di 8DB 355 008-021 (T1110) con 8DB 355 008-471 (T1154)

Al fine di ridurre la complessità per i nostri clienti, stiamo ottimizzando il nostro portfolio armonizzando entrambi i codici di riferimento.

Le pastiglie 8DB 355 008-021 e 8DB 355 008-471 utilizzano ora materiali compositi diversi, mentre le dimensioni esterne sono identiche. Test approfonditi hanno dimostrato che entrambe le pastiglie dei freni possono essere armonizzate senza diminuirne le prestazioni.

Pertanto, le pastiglie 8DB 355 008-471 copriranno anche le applicazioni del modello 8DB 355 008-021 in futuro.



Lo stock esistente di 8DB 355 008-021 può essere esaurito senza problemi.