## SERVICE INFORMATION




## SI2019-017

## Acerca de la sustitución de 8DB 355 019-091 (T9021) mediante 8DB 355 019-161 (T9031)

Con el fin de ayudar a nuestros clientes a reducir la complejidad, estamos optimizando nuestra cartera.

Debido al hecho de que las referencias mencionadas anteriormente son intercambiables, vamos a armonizar estas dos en una. De ahora en adelante, el 8DB 355 019-161 cubrirá las aplicaciones de ambos números de pieza.

Como puede ver en la imagen a continuación, las dimensiones externas de las pastillas son similares.



Las existencias actuales de 8DB 355 019-091 se pueden vender hasta que se agoten.