




# Cambio de camisas de cilindros para OM 501/502

Fabricante: Mercedes-Benz			
Serie de motores	OM 501 LA	OM 541.920 - 541.927 4V Euro 2	(6 cilindros)
	OM 502 LA	OM 542.920 - 542.926 4V Euro 2	(8 cilindros)



El fabricante ha modificado el modelo de las camisas de los cilindros.

Las camisas con el número KS 89 594 110 reemplazarán las camisas 89 473 110 empleadas hasta la fecha en los motores Euro-2 sin canal de enfriamiento en el contexto del mantenimiento del producto. Las camisas suministradas hasta la fecha se pueden seguir utilizando.

Informaciones para pedidos	Nº KS
Camisa de cilindro para motor sin canal de enfriamiento (sólo motores Euro-2)	
Camisa de cilindro: <b>antigua (suprimida!) nueva</b>	<b>(89 473 110) 89 594 110</b>
Camisa de cilindro para motor con canal de enfriamiento (sólo motores Euro-2)	
Camisa de cilindro: (sin modificación)	<b>89 530 110</b>

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Consulte las aplicaciones exactas en el catálogo actual / CD / OnlineShop.