



# ÖLPUMPEN-REPARATURSATZ PTA420-3010 und PTA420-3011

Technische Information zum Einbau

## Achtung!

Die Ölpumpensätze PTA420-3010 und PTA420-3011 enthalten **zwei ähnliche Ketten-  
spanner** für den Ölpumpetrieb.

Vergleichen Sie den ausgebauten mit den beiden gelieferten und **verwenden sie  
ausschließlich den passenden Kettenspanner**.

