

PI 1595
仅针对专业人员!
1/2

PRODUCT INFORMATION

关于伪造品的警告

CWA 200 电动冷却剂泵

产品: CWA 200 电动冷却剂泵		车辆: BMW	
皮尔博格编号	参考编号	车辆应用	发动机
7.02851.20.0	11 51 7 521 584, 11 51 7 545 201, 11 51 7 546 994, 11 51 7 563 183, 11 51 7 586 924, 11 51 7 586 925	E60-E66, E70, E81-E89, E90-E93, F01-F25	N52, N53


我们注意到 CWA 200 电动冷却剂泵的伪造品。

注意

我们郑重提醒注意这些伪造品。提供给我们的这些泵均不符合车辆生产商的要求。当这样的泵失灵时,将导致发动机过热并可能带来严重的间接损失。

提示

为了您的安全,我们将采取法律手段抵制以任何形式非法进口伪造品并将伪造品投放市场。在下一页上将列出区别特征以及测试报告摘录。



保留更改和图示偏误的权利。对应和替换情况请参见相应有效目录或基于 TecAlliance 的系统。



技术检查结果

测试实验室的技术检查结果摘录：

“伪造品达不到[...]要求的公称体积流量(输送量),而且一切换到较高功率范围就失灵。

薄弱环节在电动机和电子元件,其在较高负荷下经过极短时间就失效、完全不工作且不可修复地损毁。


[...]电子元件在泵与车辆控制器之间的通信上出现严重问题,因此正常运行不再可能。

另外,伪造品没有电子元件屏蔽装置,使得发动机的其他电路受到干扰。


泵停止工作,发动机的主动冷却不再得到保证。[...]

安装这些伪造品属于重大过失。”

区别特征



原装皮尔博格冷却剂泵



伪造品

