



Soluzione di riparazione per la guarnizione del collettore scarico

940.480 | Citroën | Peugeot | DS | Fiat | Opel | Toyota | Ford | Vauxhall

Elring offre una soluzione di riparazione per il collettore scarico senza che sia necessaria la sostituzione completa della placca di protezione termica. Poiché è necessario sostituire solo la guarnizione del collettore scarico, la nostra soluzione di riparazione riutilizza la placca di protezione termica esistente. La nostra nuova guarnizione si installa senza l'uso di rivetti.



Citroën | Peugeot | DS

98 162 672 80

Opel

35 53 746

Toyota


SU001-A8003

Ford


2 190 817 | JX6Q 9448 AA




1.




2.




3.



4.



5.



ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 04/2024



Das Original