

## Kvačila privrednih motornih vozila:


### Kvarovi, koji nastaju prilikom prevoza/ neispravnog manipulisanja

Dvolamelno kvačilo

Puknuće oka / umetnutog diska

Udarcem prilikom prevoza, ili kroz neispravno manipulisanje prilikom ugradnje može da dođe do sledećih oštećenja:

#### 1. Puknuće oka na umetnutom disku:



Sl. 1: Oko prelazi spoljni promer


Mesto, gde je oko puklo, je samo po sebi teško uočljivo.

Na sl. 1 se jasno vidi, da oko prelazi preko spoljnog promera pritisne ploče.

Na sl. 2+3 vide se puknuća.

Ukoliko je pritisna ploča ovako ugrađena, mogu da nastupe teškoće pri odvajanju.

Sem toga može da se prilikom rada odlomljeni komad s tangencijalnim lisnatim oprugama centrifugalnom silom pokrene prema napolje i da ošteti zvono menjača.



Sl. 2+3: Puknuća oka umetnutog diska

#### 2. Lom umetnutog diska:



Sl. 4: Puknuti umetnuti disk

Ovako oštećene pritisne ploče ne smeju nikako da se ugrade, jer inače mora da se računa s visokim troškovima, kao s posledicom!