




24V, 3-Core, comprimento 3m



PT

Sempre conectado - com os cabos elétricos espirais da febi

Os veículos modernos são altamente dependentes de uma fonte elétrica adequada para funcionarem corretamente. Isto aplica-se também aos elevadores elétricos da porta lateral no caso dos veículos pesados. Um cabo elétrico espiral de três condutores é exigido, na maioria das vezes, para assegurar o fornecimento da voltagem necessária. Se este cabo falhar, devido a uma ruptura ou desgaste, o elevador da porta lateral pode deixar de funcionar.

Uma vez que a reparação da ruptura do cabo não é uma solução económica, o problema apenas pode ser resolvido através da substituição do cabo elétrico com defeito.

Aviso:

Os cabos com espiral de qualidade inferior contêm material de cobre insuficiente. A dimensão reduzida do cabo contribui para o aumento da resistência, que pode resultar em temperaturas elevadas e, no pior dos casos, num curto-circuito.

Não arrisque e utilize apenas cabos elétricos espirais com qualidade equivalente OE! A febi bilstein oferece o cabo elétrico espiral de três condutores para o elevador da porta lateral com a referência 44652.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com