



## SERVICE INFO – LuK 0005



# Υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη 510 0063 10

## Οδηγίες τοποθέτησης

Κατασκευαστές: Opel, Vauxhall

Μοντέλα: Astra-H, Combo,  
Corsa-C, Corsa-D,  
Meriva, Tigra TwinTop

Κωδ. LuK-AS: 510 0063 10

Κωδικός OE: 56 79 331  
56 79 335



Εικόνα 1: 510 0063 10

Ο κόκκινος ασφαλιστικός δακτύλιος τοποθέτησης (εικόνα 1, βέλος) μπορεί να αφαιρεθεί μόνο αφού τοποθετηθεί το ρουλεμάν συμπλέκτη!

Αν αφαιρεθεί ο ασφαλιστικός δακτύλιος τοποθέτησης, εφόσον το ρουλεμάν συμπλέκτη δεν έχει βιδωθεί όπως πρέπει, μπορεί να αποκολληθεί από την πρεσαριστή του σύνδεση στην πίσω πλευρά (εικόνα 2) και να έχει διαρροή!

**Σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τοποθετηθεί πλέον το ρουλεμάν συμπλέκτη!**



Εικόνα 2: 510 0063 10

### Υπόδειξη:

Αιτήσεις εγγύησης που υποβάλλονται με αντίστοιχη εικόνα ζημιών λόγω λανθασμένης τοποθέτησης, δεν περιλαμβάνονται στην κανονική εγγύηση.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

**Schaeffler Greece**

[schaefflergr@schaeffler.com](mailto:schaefflergr@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

[www.repxpert.gr](http://www.repxpert.gr)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

LuK 0005