

RepPipe

Reparatursatz, Waschwasserleitung

» KNOW+HOW

i



Problem: Schlechte Sicht und Wassereintritt in Motor- und Fahrzeuginnenraum

Schlechte Sichtverhältnisse beeinflussen die Verkehrssicherheit. Daher sollten Front- und Heckscheiben immer sauber sein und die Sichtverhältnisse nicht einschränken. Doch was ist, wenn die Waschwasserleitung defekt ist? Dies bringt noch ein weiteres Problem mit sich, denn ein Wassereintritt in den Motor- und Fahrzeuginnenraum kann möglicherweise Schäden an u. a. der Elektrik verursachen.

Ursachen: Undichte Waschwasserleitungen oder defekte Anschlussstücke

Eine Alterung des Materials sowie diverse mechanische und thermische Belastungen können Ursache einer undichten Waschwasserleitung sein.



Lösung: Schnelle und einfache Reparatur mithilfe des erweiterten RepPipesatzes

Mit unserem RepPipesatz, Waschwasserleitung RepPipe können bei allen Pkw-Waschwasserleitungen nicht nur defekte Stellen schnell und einfach ausgebessert werden. Mithilfe der beiden gängigsten Anschlussstücke für die Waschwasserpumpe und -düse ist ein kompletter Austausch eines Leitungsabschnitts möglich. Egal ob Wellrohr oder Glattschlauch. Vorbei sind die Zeiten des behelfsmäßigen Flickens mittels Tape-Umwicklung oder ähnlichem. Mit RepPipe repariert die Werkstatt Wellrohrleitungen mit der Nennweite 4,5 mm professionell und dauerhaft. Verbindungsadapter sichern zudem auch defekte Stellen bei Leitungen aus Glattschlauch mit Durchmessern



von drei und vier mm. Entsprechend sind auch die Schlauchverbinder zum direkten Anschluss von Glattschläuchen enthalten. So ein professionelles Verbindersystem war bisher auf dem Markt nicht erhältlich. Die Verbinder sind mehrfach lösbar und ohne Spezialwerkzeug zu verarbeiten. Das 333-teilige Set ist auf alle Wellrohrformen abgestimmt und alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.



Reparatursatz,
Waschwasserleitung
RepPipe
Artikelnummer: 54271027