

Solution



Zupčanik radilice
SWAG 30 94 0113
Odgovara: 1.4 TDI motorima za različite modele
Audi, Seat Škoda i VW



SWAG 99 13 2266



SWAG 30 94 3667

(bez zupčanika radilice) i SWAG 30 94 3667 (sa zupčanikom radilice).
Ovakva kombinacija omogućava profesionalnu popravku i njom se
izbegavaju moguće žalbe, čime se štedi vreme i novac i servisa i
mušterije.

**Registrujte se za zvanični SWAG newsletter i na Vašu e-mail adresu će Vam stizati
najnovije tehničke informacije. Detaljnije informacije možete pronaći na: www.swag.de**

**Jednostavno pitajte za SWAG rezervne delove.
Kompletan assortiman možete pronaći na: www.swag-parts.de**

Ekonomična rešenja za popravku!

Na VW 1.4 TDI trocilindričnim motorima, balansna osovina i uljna pumpa su montirani na poseban nosač i pogonjeni su lancem od strane radilice. Komponente balansne osovine podložne su habanju zbog velikih opterećenja, a habanje se može i povećati u zavisnosti od stila vožnje i neredovnom zamenom ulja. U najgorem slučaju, može doći do pucanja lana što dovodi do ozbiljnih kvarova motora.



Važno!

Zupčanik radilice nije dostupan zasebno od strane proizvođača. Može se poručiti zajedno sa radilicom, što popravku čini skupljom.

SWAG nudi jedinstvena rešenja popravke tržištu rezervnih delova!

I druge komponente pogona balansne osovine su podložne habanju. Iz tog razloga SWAG nudi dva seta za reparaciju: SWAG 99 13 2266

