



FAG Servis Bülteni



Görsel Farklılıklar - ABS Sensör Halkaları

Farklı porya tasarımlarına dikkat edin

Üretici: DAF

Parça No. RIU
(Kompakt Tekerlek Rulmanı): 566283.#

Parça No. ABS sensör halkaları: 434 0579 10
434 0580 10




DAF ile, 566283.# numaralı kompakt tekerlek rulmanının (RIU) monte edilebileceği iki farklı porya kullanılır.

Bu iki farklı poryada iki farklı ABS sensör halkası kullanılır. ABS sensör halkasını değiştirirken, doğru poryaya doğru halkayı takmak için görsel farklılıkların ayırt edilmesi önemlidir.

434 0579 10 parça numaralı ABS halka, yeni tasarım poryalara uyar

Aşağıdaki tabloda, iki ABS sensör halkasının tanımlayıcı özelliklerini listelenmiştir:

Porya	Parça No. RIU (Kompakt Tekerlek Rulmanı)	DAF Parça No. ABS halkası	FAG Parça No. ABS halkası
Eski tasarım	566283.#	1805823	434 0580 10
Yeni tasarım	566283.#	1805824	434 0579 10



434 0580 10 parça numaralı ABS halkası, eski tasarım poryalara uyar

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.schaeffler.com.tr
www.repxpert.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT