



# OM 457 Euro 4 silindir gömlekleri

## Kovan yuvasının ve contanın değiştirilmesi

| Araç                                        | Motor                                                          | KS No.     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Mercedes-Benz<br>Euro 4; Üretim yılı 1998 → | OM 457.948/950-954/957/959/961/964-969/973/974/976/977/980/981 | 89 867 110 |

Teknik gelişmeler nedeniyle, silindir gömleği ve motor bloğu kovan yuvasında değişiklikler olmuştur. Kovanı monte etmeden önce aşağıdaki değişiklikleri dikkate alın:


Yeni silindir gömleği modelinde, kovan kenarı yuvasının altında ilave bir conta segmanının yuvası mevcuttur (Şek. 1).

**Dikkat:**

Conta segmanının montaj konumuna dikkat edin. Conta segmanının (F) her iki kenar pahi dışarıya bakmalıdır.

Yeni silindir gömleği modeli, kovan yuvasının iç çapında yuvarlatılmış bir kenar pahi gerektirir (Şek. 2). Montajdan önce, motor bloğunun yuvarlatılmış bir kenar pahiye sahip olup olmadığını kontrol edin. Yuvarlatılmış kenar pahi mevcut değilse (A), mevcut düz kenar pahiye bir yuvarlaklaştırma parçası takılmalıdır (B).

Motorda yenileri ile birlikte şimdiye kadarki silindir gömleklerinin de karma şekilde kullanılması mümkündür.

**Şek. 1****Şek. 2**

Değişiklik ve resim farklılıkları hakkı saklıdır. Eşleştirme ve yedeği için, ilgili geçerli kataloğlara, TechDoc CD'sine veya TecDoc verilerine dayanan sistemlere bakınız.

\* Burada bildirilmiş olan referans numaraları sadece kıyaslama amaçlıdır ve tüketici faturalarında kullanılmamalıdır.